

## 职业卫生报告网上公开信息表

被评价单位名称	宁波市奉化区盛隆铸造有限公司				
单位地址	宁波市奉化区裘村镇黄贤村				
服务类型	现状评价	联系人	蒋钗珠		
技术负责人	孙春花				
质控负责人	虞爱旭				
项目负责人	戴冬法				
评价报告编制人	戴冬法、翁爱君				
现场调查人员	毛承诺、俞静雯	陪同人	蒋钗珠	时间	2024-07-24
现场采样、现场检测人员	毛承诺、俞静雯	陪同人	蒋钗珠	时间	2024-08-01~2024-08-03
评价报告提交时间	2024年9月24日				
技术服务过程影像					
	厂区大门		现场调查过程		
					
	现场采样过程 1		现场采样过程 2		